

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1: Strada Vic.le Vore interamente asfaltata che conduce alla zona di cava



Foto n. 2: cancello di ingresso della cava



Foto n. 3: lato destro di ingresso all'area di cava



Foto n. 4: lato sinistro di ingresso all'area di cava



Foto n. 5: confine di proprietà lato destro a sud



Foto n. 6: confine di proprietà lato sinistro a sud



Foto n. 7: muro di confine perimetrale lato est dell'area di cava



Foto n. 8: muro di confine perimetrale lato ovest dell'area di cava



Foto n. 9: sullo sfondo muro di confine perimetrale lato nord dell'area di cava



Foto n. 10: Area da coltivare - stradone centrale dell'area di cava che divide il lato destro da quello sinistro



Foto n. 11: cisterna e pilone per la raccolta delle acque



Foto n. 12: camino esterno con accanto deposito attrezzi agricoli e accumuli di conchi di pietra leccese



Foto n. 13: Deposito attrezzi agricoli



Foto n. 14: deposito attrezzi agricoli visto di fronte



Foto n. 15: area da coltivare sul lato sinistro (ovest di proprietà)



Foto n. 16: area da coltivare sul lato destro (est di proprietà)



Foto n. 17: area nei dintorni a sud dell'area di progetto



Foto n. 18: area nei dintorni a ovest dell'area di progetto